南通高盟新材料有限公司
NANTONG COMENS NEW MATERIALS CO.,LTD.

南通制造部二车间

现场处置应急预案方案

编制：刘龙祥

2023年6月

二车间现场处置应急演练方案

一、演练目的

1. 做好事故的预防，发生物料泄漏时立即采取有效措施进行隔离与收集，避免发生火灾等安全事故。

[redacted]

6. 测试消防安全设施的运行情况。

[redacted]

会对环境造成影响。

[redacted]

初期火灾扑灭、原料的围堵、现

[redacted]

性、挥发性，大量泄漏存在起火风险，且泄漏

[redacted]

述情况需要紧急启动应急预案，完成

场受伤人员的紧急救护处理。

[redacted]

扫描全能王 创建

- 警戒警卫组：2人
- 安全联络组：1人
- 救　护　组：2人
- 拍照记录：1人

扫描全能王 创建



应向指挥官报告。

扫描全能王 创建

组织部门	安环部 二车间	总指挥	张晓宇	演练时间	2023/6/28
参加部门和人员	详见演练前人员培训签到表				
演练类别	☑实际演练 □桌面演练 □[illegible]				
物资准备和人员培训情况	物资准备： 干粉灭火器（4个）、3M防毒面罩（2套）、正压式空气呼吸器（2套）、[illegible] [illegible]、消防战斗服（2套）、黄沙10袋 培训情况： 2023年6月28日组织部门人员进行演练前的培训学习。				
[illegible]	1. 演练时间：2023年06月28日8时 2. 演练区域：特种胶车间 3. 天气情况：晴 气温：28 ℃ 4. 风向：西南风 风力：3-4级 5. 模拟事故及简要经过： 2023年06月28日20:00左右，特种胶车间员工在对车间现场巡检过程中，发现异丙醇罐区法兰处泄漏，该原料具有可燃性、挥发性，大量泄漏有[illegible]险，且泄漏会对环境造成影响。此处会现场操作人员在进行初期[illegible]				
[illegible]	[illegible]员，现场受伤人员[illegible]				
[illegible]	[illegible]人员暂停储罐操作，并切断储罐与现场[illegible] 情况汇报班组长； 2. 现场两名操作人员立即对异丙醇储罐泄漏点[illegible]				

扫描全能王 创建



扫描全能王 创建

演练效果评审	预性评
组织专家组对演练效果进行评审，形成评审意见	对演练准备工作进行评估，提出改进意见
评审意见	评估报告
演练结束后	演练开始前
应急管理部门	应急管理部门
参演单位	参演单位

4. 现场指挥部应当及时向参演人员通报险情变化和应对措施，确保参演人员安全。

5. 在预防和处置突发事件过程中，参演人员应当服从现场指挥部的统一指挥，不得擅自离开演练区域。

参演人员：

- 参演人员1：
- 参演人员2：

专家组：

- 专家1：
- 专家2：

物资保障：

- 物资1：
- 物资2：

医疗救护：

- 医疗救护1：
- 医疗救护2：

且分别

且组织

立

方

患

专

到预

级

援

府

比

调

织

况

况

况

应急预案的修订及其他相关事宜	应急预 评审 1、现 标准 2、本 慌张、 行处置 3、应 保证 4、预 综上，

扫描全能王 创建